

| PROYECTO         |   |             |   |
|------------------|---|-------------|---|
| Folio            | 8162  | Consecutivo | 1 |
| Tipo             | AUTORIZACION  |             |   |
| Estatus proyecto | Desglose validado   |             |   |
| Nombre del PIP   | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA |             |   |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |     |             |
|-----------------------------|--|-----|-------------|
| Propuesta para el Ejercicio | 2017   | PIP | 50600107410 |
| Descripción                 | MEJORAMIENTO DE 364 AULAS EN 24 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42,859 M2 DE IMPERMEABILIZANTE, ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR CON GARANTÍA DE 8 AÑOS INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. |     |             |
| Región                      | 9 - COBERTURA ESTATAL  |     |             |
| Distrito                    | 99 - COBERTURA ESTATAL   |     |             |
| Municipio                   | 999 - COBERTURA ESTATAL  |     |             |
| Localidad                   | 9999 - COBERTURA ESTATAL   |     |             |
| Convenio o cartera federal: | 000 - NO APLICA  |     |             |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |
|-------------------------------|--|
| Grupo                         | 5 - ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS             |
| Unidad Responsable            | 06 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA     |
| Unidad Ejecutora              | 506001 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA |

| EJECUCIÓN DEL PROYECTO              |   |
|-------------------------------------|---|
| Tiempo de ejecución del PIP (meses) | 2   |
| Información adicional               | LA IMPERMEABILIZACIÓN FORMA PARTE DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN AULAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS A BASE DE CONCRETO ES MUY IMPORTANTE PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y AGUA EN UNA SUPERFICIE, YA QUE EL CONCRETO NO ES IMPERMEABLE Y CON ESTO LOGRAMOS UN SISTEMA TOTALMENTE RESISTENTE AL PASO DEL AGUA Y/O VAPOR DE LA HUMEDAD ACUMULADA EN LA SUPERFICIE DE UN TECHO O LOSA DE CONCRETO, LO QUE NO PERMITE LA FILTRACIÓN DE AGUA Y HUMEDADES Y CON ESTO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS AULAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. |

| TIPO DE PROYECTO |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Clase            | 2 - INVERSIÓN REAL O FÍSICA |
| Tipo             | 03 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL |
| Subtipo          | 06 - EDUCACIÓN              |

| ÁREA DE INFLUENCIA |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Región             | 9 - COBERTURA ESTATAL    |
| Distrito           | 99 - COBERTURA ESTATAL   |
| Municipio          | 999 - COBERTURA ESTATAL  |
| Localidad          | 9999 - COBERTURA ESTATAL |

| POBLACIÓN POTENCIAL   |       |         |       |       |       |
|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| Hombres               | 18717 | Mujeres | 20285 | Total | 39002 |
| Atributo de Población | JOVEN |         |       |       |       |

| POBLACIÓN OBJETIVO    |       |         |      |       |       |
|-----------------------|-------|---------|------|-------|-------|
| Hombres               | 8356  | Mujeres | 9615 | Total | 17971 |
| Atributo de Población | JOVEN |         |      |       |       |

**PLANEACIÓN NACIONAL**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Eje</b>         | México con Educación de Calidad  |
| <b>Objetivo</b>    | Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.   |
| <b>Estrategia</b>  | Estrategia 3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación. |
| <b>Sector</b>      |  |
| <b>Programa</b>    |  |
| <b>Subprograma</b> |  |

**PLANEACIÓN ESTATAL**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Eje</b>               | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   |
| <b>Objetivo</b>          | EDUCACIÓN: FACTOR DE PROGRESO  |
| <b>Estrategia</b>        | IMPULSAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL INCREMENTO DE PLANTELES Y PERSONAL DOCENTE, ASÍ COMO EL NÚMERO DE MODALIDADES PARA HACER LOS SERVICIOS ACCESIBLES A LA POBLACIÓN QUE VIVA EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA COBERTURA EN EL GRUPO DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD. |
| <b>Impacto-Resultado</b> | CONTRIBUIR A LOGRAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y MEDIA SUPERIOR, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,  |

**CLASIFICACIÓN SECTORIAL**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Macro Sector</b> | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO       |
| <b>Sector</b>       | EDUCACIÓN                        |
| <b>Subsector</b>    | EDUCACIÓN MEDIA Y MEDIA SUPERIOR |

**PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL ESTATAL**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Objetivo</b>          | INCREMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA.   |
| <b>Estrategia</b>        | COORDINACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONTINUA DEL CUERPO DOCENTE, ASÍ COMO LA CORRECTA VINCULACIÓN CON LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR Y LOS |
| <b>Impacto-Resultado</b> | LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR RECIBEN EDUCACIÓN DE CALIDAD.   |

**FUNCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Finalidad</b>   | DESARROLLO SOCIAL        |
| <b>Función</b>     | EDUCACIÓN                |
| <b>Sub función</b> | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipología</b>               | PROGRAMAS                        |
| <b>Subtipología</b>            | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES       |
| <b>Clasificación-Tipología</b> | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |

| Componente  | PIP              | Nombre Actividad  | Características Generales  | Etapas de la Actividad | Proceso            | Modalidad de Ejecución | Vertiente                         | Referente           | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |                           |   | BENEFICIARIOS            |         |         |       | Clave de Financiamiento         | Total Metas | Unidad de Medida | Indicador  |
|---|------------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------|---------|-------|---------------------------------|-------------|------------------|--|
|   |                  |   |  |                        |                    |                        |                                   |                     | cve_Región           | Región                    | Municipio                               | Atributo de la Población | Hombres | Mujeres | Total |                                 |             |                  |  |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000110 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 17 CHALCATONGO NUEVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 13 AULAS (1902 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 4                    | 4 - MIXTECA               | 26 - CHALCATONGO DE HIDALGO             | 10 - JÓVENES             | 170     | 171     | 341   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 13          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000310 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 06 PUTLA DE GUERRERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 20 AULAS (1770 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 7                    | 7 - SIERRA SUR            | 73 - PUTLA VILLA DE GUERRERO            | 10 - JÓVENES             | 508     | 503     | 1011  | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 20          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000410 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 10 SILACAYOAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.      | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 11 AULAS (1763 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 4                    | 4 - MIXTECA               | 537 - SILACAYOAPAM                      | 10 - JÓVENES             | 101     | 100     | 201   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 11          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000510 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 12 NOCHIXTLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.        | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 21 AULAS (2975 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 4                    | 4 - MIXTECA               | 6 - ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                 | 10 - JÓVENES             | 412     | 359     | 771   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 21          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000610 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.      | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 31 AULAS (2155 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 8                    | 8 - VALLES CENTRALES      | 67 - OAXACA DE JUÁREZ                   | 10 - JÓVENES             | 1259    | 1439    | 2698  | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 31          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000710 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 04 EL TULE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.           | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 34 AULAS (4388 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 8                    | 8 - VALLES CENTRALES      | 409 - SANTA MARÍA DEL TULE              | 10 - JÓVENES             | 830     | 1081    | 1911  | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 34          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000810 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 21 QUITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.           | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 17 AULAS (1200 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 5                    | 5 - CUENCA DEL PAPAJOAPAN | 232 - SAN LUCAS OJITLÁN                 | 10 - JÓVENES             | 199     | 199     | 398   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 17          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741000910 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 13 HUAUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.           | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 12 AULAS (1500 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 1                    | 1 - CAÑADA                | 41 - HUAUTLA DE JIMÉNEZ                 | 10 - JÓVENES             | 340     | 368     | 708   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 12          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741001010 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 39 NAZARENO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.          | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 17 AULAS (1020 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 8                    | 8 - VALLES CENTRALES      | 63 - NAZARENO ETLA                      | 10 - JÓVENES             | 434     | 478     | 912   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 17          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741001110 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 03 PINOTEPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.          | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 13 AULAS (2982 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 2                    | 2 - COSTA                 | 482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL        | 10 - JÓVENES             | 604     | 637     | 1241  | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 13          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741001210 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 11 EUJTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.            | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 14 AULAS (2223 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 8                    | 8 - VALLES CENTRALES      | 28 - HEROICA CIUDAD DE EUJTLA DE CRESPO | 10 - JÓVENES             | 418     | 374     | 792   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 14          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |
| ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADO | 5060010741001310 | MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PLANTEL 41 TOTONTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA.        | MEJORAMIENTO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 12 AULAS (1270 METROS CUADRADOS), ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSIÓN. TERMINADO CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESPESOR INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANADO DE GRIETAS, NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 0 A 15 CMS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, Y RELLENO CON MATERIAL LIGERO (TEPEXIL) INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. | 02 - INVERSION         | 062 - MEJORAMIENTO | C - CONTRATO           | 04 - EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | A6 - MEDIO SUPERIOR | 6                    | 6 - SIERRA NORTE          | 554 - TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS       | 10 - JÓVENES             | 89      | 101     | 190   | EABCA0117 - FAIS - FISE CAPITAL | 12          | 26 - NÚMERO      | 433 - ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR REPARADOS |

